

Инструкция по замеру Кассетных горизонтальных алюминиевых жалюзи

Замер ширины

- Замер ширины стекла производится с точностью до 1 мм.
- Измерьте ширину стекла с учетом уплотнительных резинок.
- Запишите полученный результат в сантиметрах (например, 51,3 см).



Замер высоты

- Замер высоты стекла производится с точностью до 1 мм.
- Измерьте высоту стекла с учетом уплотнительных резинок.
- Запишите полученный результат в сантиметрах (например, 120,4 см).



Замер глубины штапика

- Замер глубины штапика производится с точностью до 1 мм.
- Измерьте расстояние от поверхности стекла до верхнего ребра штапика.

Внимание!

Все изделия устанавливаются в строго горизонтальной плоскости. В случае неправильной установки произойдет перекос материалов при эксплуатации. Впоследствии это может привести к сокращению срока службы изделий, преждевременному снятию с гарантийного обслуживания.